Задание 1. Построение геометрии области методом «снизу вверх»

Рассмотрим построение геометрии плоской области в форме буквы «Ь», ограниченной прямыми линиями. Геометрические параметры области: высота буквы h=10 (м), ширина буквы w=5 (м), толщина буквы th=1 (м), дополнительный размер по высоте: hl=4 (м).



1. Введение параметров

1.1. Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters	Scalar Parameters Items
1.2. В появившемся окне Selection ввести имена и значения параметров (после набора каждого параметра нажимать Accept , комментарии набирать не нужно!). H=10 ! Высота буквы (10 м) W=5 ! Ширина буквы (5 м) TH=1 ! Толщина буквы (1 м) HL=4 ! Дополнительный размер по высоте (4 м)	H = 10 HL = 4 TH = 1 W = 5 Selection
1.3. Close	Accept Delete Close Help

Примечание. Ошибочно введенный параметр можно удалить, нажав **Delete**

2. Создание опорных точек (keypoints)

Для создания области в форме буквы «Ь» нужно построить 10 опорных точек:



Создадим опорные точки 1-10 в текущей активной системе координат (по умолчанию глобальная декартова – Global Cartesian).



$X, Y \rightarrow w, hl$			
Apply.			
$NPT \rightarrow 6$			
$X, Y \rightarrow w, 0$			
Apply.			
$NPT \rightarrow 7$			
$X, Y \rightarrow th, hl-th$			
Apply			
$NPT \rightarrow 8$			
$X, Y \rightarrow w$ -th, hl-th			
Apply			
NPT $\rightarrow 9$			
$X, Y \rightarrow th, th$			
Apply.			
$NPT \rightarrow 10$			
X, Y \rightarrow w-th, th			
В конце ввода нажать ОК.			
Примечание. Ошибочно введенную	Modeling Create		
точку можно удалить:	Operate Meye / Medify	Delete Keypoints	
Main Menu>Preprocessor>Modeling>		Pick O Unpick	
Delete>Keypoints		● Single ○ Box	
В открывшемся окне ввести номер точки	Delete Keypoints	O Polygon O Circle	
или нажать мышкой на нужную точку.	➢ Hard Points	Стоор	
Нажать ОК.	➢ Lines only ➢ Line and Below	Count = 0	
	➢ Areas Only ➢ Area and Below	Minimum = 1	
	➢ Volumes Only	KeyP No. =	
	≫ Volume and Belov ≫ Nodes		
		List of Items	
		🔿 Min, Max, Inc	
	Cyclic Sector	5	
	Update Geom		
	Meshing Checking Ctris		
	Numbering Ctrls		
	 Archive Model Coupling / Cean 	Reset Cancel	
	Multi-field Set Up	Pick All Help	
	Loads		

В итоге на экране отобразится.	1 2 3	
(нумерация точек отобразится по	POINTS 2 .	
умолчанию отобразить нумерацию		
полученных точек можно указав в меню:		
Utility Menu>		
PlotCtrls>Numbering>Keypoint numbers		
Hawath OK)		
	.4	.5
	.7	8
		10
	9. 	.10
	, v	6
	<u> </u>	
Выведем листинг полученных точек (для	A KLIST Command	
проверки их координат).	File	
Utility Menu > List >	LIST ALL SELECTED KEYPOINTS. DSYS= 0	
Keypoints>Coordinates Only.	NO. X,Y,Z LOCATION 1 0.000000 0.000000 0.000000	THXY, THYZ, THZX ANGLES 0.0000 0.0000 0.0000
	2 0.000000 10.00000 0.000000 3 1.000000 10.00000 0.000000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
	4 1.000000 4.000000 0.000000 5 5.000000 4.000000 0.000000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
	6 5.000000 0.000000 0.000000 7 1.000000 3.000000 0.000000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
	8 4.000000 3.000000 0.000000 9 1.000000 1.000000 0.000000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
	10 4.000000 1.000000 0.000000	0.0000 0.0000 0.0000

<u>3. Создание линий (Lines), соединяющие опорные точки.</u>

Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create >Lines>выбрать Straight Line (прямая линия) либо In Active Coord (в текущей системе координат)	 □ Preprocessor □ Element Type □ Real Constants □ Material Props □ Sections □ Modeling □ Create □ Keypoints □ Lines □ Lines □ Straight Line ≫ Straight Line ≫ Straight Line ≫ Overlaid on Area ≫ Tangent to Line ≫ Tan to 2 Lines ≫ Normal to Line ≫ Normal to Line ≫ Norma to 2 Lines ≫ At angle to 2 Lines

Последовательно левой кнопкой мыши указать точки 1 и 2 (отобразится линия), затем 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, 5 и 6, 6 и 1. В конце нажать ОК.	POINTS TYPE NUM Lines in Active Coord Pick (Unpick Single C Box C Polygon (Circle C Loop Count = 0 Maximum = 2 Minimum = 2 KeyP No. = Sits of Items (Min, Max, Inc Nin, Max, Inc Max, Apply Reset Pick All Help	2 3 4 5 7 8 9 10 4 2 X 6
В итоге на экране появятся построенные линии, без нумерации.		
Примечание. Ошибочно введенную линию можно удалить: Main Menu>Preprocessor>Modeling> Delete>Lines Only В открывшемся окне ввести номер лини или нажать мышкой на нужную линию. Нажать ОК. Важно: при этом опорные точки удалены не будут! При выборе Lines and Below будут удалены линии и их опорные точки.	 □ Preprocessor □ Element Type □ Real Constants □ Material Props □ Sections □ Modeling □ Create □ Operate □ Move / Modify □ Copy □ Reflect □ Check Geom □ Delete ≫ Keypoints ≫ Hard Points ≫ Lines Only ≫ Lines Only ≫ Area and Below ≫ Volumes Only ≫ Volumes Only ≫ Volumes Only ≫ Volumes Only ≫ Nodes ≫ Elements ∞ Del Concats □ Del Concats □ Cyclic Sector □ Genl plane strn □ Update Geom 	Delete Lines Only Pick Unpick Single Box Polygon Circle Count O Maximum 10 Minimum 1 Line No. = Ist of Items Min, Max, Inc Min, Max, Inc OK Apply Reset Cancel Pick All Help

Заметим, что линии нумеруются программой автоматически. Отобразить нумерацию полученных линий можно, указав в меню: Utility Menu> PlotCtrls>Numbering>Line numbers. Отобразим полученные линии: Utility Menu> Plot>Lines	LINES L2 LINE NUM
Для контроля вместе с нумерацией линией выведем нумерацию опорных точек: Utility Menu> PlotCtrls>Numbering>Keypoint numbers, Line Numbers). Нажать OK.	X 16 Plot Numbering Controls Image: Controls I/PNUMI Plot Numberina Controls Image: Controls KP Kevpoint numbers Image: Controls LINE Line numbers Image: Controls Image: Controls AREA Area numbers Image: Controls Image: Controls VOLU Volume numbers Image: Controls Image: Controls VOLU Volume numbers Image: Controls Image: Controls NODE Node numbers Image: Controls Image: Controls NODE Node numbers Image: Controls Image: Controls TABN Table Names Image: Controls Image: Controls TABN Table Names Image: Control relation Image: Control relation SVAL Numeric contour values Image: Control relation Image: Control relation I/REPLOTI Replot upon OK/Apply Replot Image: Control relation Image: OK Apply Cancel Help
Получим:	LINES LINE NUM



4. Создание областей (areas)

Область, ограниченную линиями, можно построить двумя способами.

- 1) по указанным линиям (By Lines), перечислив их в порядке обхода по или против часовой стрелки (соответствующая команда AL)
- 2) по указанным опорным точкам (Through KPs), также указав их в порядке обхода по или против часовой стрелки (соответствующая команда А). При этом, если между

двумя точками уже построена линия, то она будет использоваться ее при построении области, в противном случае в текущей координатной системе будет построена недостающая линия.

4.1. Построение произвольной (Arbitrary) области по линиям (By Lines)

Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create> Areas>Arbitrary>By Lines	 □ Preprocessor □ Element Type □ Real Constants □ Material Props □ Sections □ Modeling □ Create □ Keypoints □ Lines □ Areas □ Arbitrary > Through KPs > Overlaid on Area > By Lines > A By Skinning > By Offset
Теперь последовательно левой кнопкой мыши укажем линии внешнего периметра области в порядке обхода: L1, L2, L3, L4, L5, L6 (в процессе указанные линии будут выделены). В конце нажать ОК.	Create Area by Lines • Pick • C Unpick • Single • C Polygon • Circle • C Loop • Count = 3 Maximum = 10 Minimum = 2 Line No. = 3 • List of Items • Min, Max, Inc • L1 • L4 5 7 L7 8 L9 L10 L5 9 L8 10 X L1 L1 L2 L2 3 Create Area by Lines • L3 L3 L3 L3



4.2. Построение произвольной (Arbitrary) области по опорным точкам (Through KeyPoints)



Отобразим еще раз построенные области вместе с их	AREAS AREA NUM
Hymepagnen. Utility Menu>Plot>A reas	
Оставим нумерацию только областей	
Utility Menu> PlotCtrls>Numbering>Area Numbers	
(остальные галочки снять)	
	21
	λ2
Π	
Для контроля выведем листинг полученных	File
Utility Monus Lists Aroog	LIST ALL SELECTED AREAS. NUMBER LOOP LINES AREA ELEM SIZE WNODES WELEM MAT REAL TVP ESYS SECN
Cunty Menu > List > Areas	1 1 1 2 3 4 N/A 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заметим, что в столоце Number будет указан	2 1 7 10 8 9 N/A 0.000 0 0 0 0 0 0
номер области, в столбце Loop – количество	
замкнутых границ, в столбце Lines – номера	
линий, из которых состоит каждая замкнутая	
граница области	

5. Булевы операции

Для получения результирующей области нужно вычесть из большого области (область A1) малую область (A2).

Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate> Booleans>Substract>Areas	 Preprocessor Element Type Real Constants Material Props Sections Modeling Create
	 □ Operate ■ Extrude ➢ Extend Line □ Booleans □ Intersect □ Add □ Subtract ➢ Volumes ➢ Areas
	➢ Lines ☑ With Options

Сначала нужно указать большую область (А1) из которой будет вычитаться малая. Можно <u>указать мышкой</u> либо ввести в поле ввода номер области: 1. Нажать ОК. Указание. В случае ошибки нажать Reset и ввести номер снова.	1 AREAS AREA NUM Subtract Areas Pick C Unpick
Теперь укажем мышкой на область А2, либо во вновь открывшемся окне введем номер вычитаемой областей: 2. Нажать ОК.	Pick All Help Y AREAS AREA NUM Subtract Areas
	SUDVACT Areas
Получим требуемую область. Заметим, что результирующая область будет иметь номер 3.	1 AREAS AREA NUM

Проверим, что исходные области удалены. Выведем	ALIST File	Comn	hand										x
Utility Menu > List > Areas	LIST F NUMBEF SECN	ALL SELE R LOOP B 1	CTED AR LINES	2	3	AREA 4 N/A	ELEM SIZE 0.000	#NODES 0	#ELEM 0	MAT 0	REAL 0	TYP 0	ESYS 0
Теперь имеется всего одна область – Number 3.	ľ	2	5 10	6 7	9	8							
Она состоит из двух замкнутых границ (Loop 1													
и Loop 2). Для каждой из этих границ в столбце													
Lines перечислены составляющие их линии.													
-													
Заметим, что номера линий и опорных точек не													
изменились.													

Очистка расчетной базы и удаление всех данных предыдущего расчета: Utility Menu \rightarrow Files \rightarrow Clear & Start New \rightarrow OK \rightarrow Yes

Командный режим /PREP7 Н=10 ! Высота буквы (10 м) W=5 ! Ширина буквы (5 м) TH=1 ! Толщина буквы (1 м) HL=4 ! Дополнительный размер по высоте ! Создание опорных точек К,1,0,0 ! Первая опорная точка K,2, 0, H K,3, TH, H K,4, TH, HL K,5, W, HL K,6, W, 0 K,7, TH, HL-TH K,8, W-TH, HL-TH K,9, TH, TH K, 10, W-TH, TH ! Создание линий ! Знак \$ отделяет команды в одной строке L,1,2 \$ L,2,3 \$ L,3,4 \$ L,4,5 \$ L,5,6 \$ L,6,1 L,7,8 \$ L,9,10 \$ L,9,7 \$ L,10,8 ! Построение области по линиям AL,1,2,3,4,5,6 ! Область 1 ! Построение области по точкам А,7,8,10,9 ! Область 2 ! Вычитание областей **!ASBA, NA1, NA2, SEPO, KEEP1, KEEP2** Вычитание из области 1 области 2 **ASBA.1.2** ! Показ результирующей области APLOT,ALL